# 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 拌合站项目竣工环境保护验收报告

建设单位:菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司

编制单位:菏泽圆星环保科技有限公司

# 目录

<b>⁻:</b>	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目竣工	匚环
境保	是护验收监测报告表	. 1
<u>_</u> :	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目竣工	匚环
境保	· 护验收意见	58
	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环境 收其他说明事项	

# 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司

编制单位:菏泽圆星环保科技有限公司

二0一八年八月

建设单位法人代表: (签字)

编制单位法人代表: (签字)

目 负责 人: 项

人: 填 表

建设单位: 菏泽中通工程有限公司 编制单位: 菏泽圆星环保科技有

牡丹区分公司

电话: 18105406335

传真:----

邮编: 274000

地址:菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村

限公司

电话: 0530-5926266

传真: -

地址:菏泽市牡丹区黄河路与昆 明路交叉口西100米路南农机局

院内

# 表一

建设项目名称	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目				
建设单位名称 	河洋甲和	通工程有限公司牡丹 	丁区分公司	<u> </u>	
建设项目性质	新廷	☆ 改扩建 技改	迁建		
建设地点	菏泽	市牡丹区马岭岗万	乾集村		
主要产品名称	沥青	混凝土、水泥稳定	土碎石		
设计生产能力	沥青混凝土	2万 t/a、水泥稳定	土碎石 6	万 t/a	
实际生产能力	沥青混凝土	2万 t/a、水泥稳定	土碎石 6	万 t/a	
建设项目环评时 间	2016.01	开工建设时间		2017.07	
调试时间	2018.07.10-2018.11.09	验收现场监测时 间	2018	3.07.20-0	)7.21
环评报告表 审批部门	菏泽市牡丹区环境保 护局	环评报告表 编制单位	近 山东天雅环境影响评价 有限公司		
环保设施设计单 位	菏泽中通工程有限公 司牡丹区分公司	环保设施施工单 位	菏泽中通工程有限公司 牡丹区分公司		
投资总概算	920 万元	环保投资总概算	15 万元	比例	1.63%
实际总概算	890 万元	环保投资	10万元	比例	1.12%
验收监测依据	1、国务院令(2017)第 682 号《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》(2017.10)。 2、国环规环评[2017]4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017.11)。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》 4、《菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司排合站项目环境影响报告表》(2016.12) 5、《关于菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司持合站环境影响报告表批复》(菏牡环报告表[2016]12 号)。 6、检测委托书				

燃气锅炉废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013)表2中重点控制区标准要求。

有组织粉尘排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37 2376-2013 )表2中重点控制区颗粒物排放标准;颗粒物、苯并芘、 沥青烟排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的 要求:

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

污染源	污染物	最高允许排放浓度(mg/m³)
	烟尘	10
燃气锅炉	$SO_2$	50
	NOx	100

验收监 测评价 标准、标 号、限值

污染物	排放浓度 (mg/m³)	排放速 率(kg/h)	排气筒 高度 (m)	无组织排放 监控浓度限 值	标准
颗粒物	10	3.5	15	1.0mg/m <sup>3</sup>	粉尘排放执行《山东省 区域性大气污染物综 合排放标准》(DB37 2376-2013)重点控制区 标准和《大气污染物综 合排放标准》 (GB16297-1996)表2 中"颗粒物"的要求
苯并[a] 芘	0.30×10 <sup>-3</sup>	0.05×10 <sup>-3</sup>	15	0.08ug/m <sup>3</sup>	执行《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996)表 2
沥青烟	75	0.18	15	/	中二级标准要求

类 别	昼间	夜间	依据
噪声限值[Leq: dB(A)]	60	50	(GB12348-2008) 2 类

#### 表二

#### 工程建设内容:

菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司位于菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村(地理位置及平面布置图详见附件),项目总投资890万元,其中环保投资10万元,项目总占地面积约42830m²,主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程,项目投产后可形成年产沥青混凝土2万吨、水泥稳定土碎石6万吨的规模。职工定员28人,厂内设有宿舍但不设食堂,为一班制,每天8小时,全年生产时间为90d,720h。项目工程组成见下表2-1。

表 2-1 项目组成一览表

工程 类别	工程名称	工程内容	同环评是否一致					
主体	沥青混凝土拌 合站	1座,配备沥青罐3个、搅拌滚筒1台、水泥罐1个						
工程	水泥稳定拌合 站	1 座						
储运	仓库	共 5 座,1F,单座建筑面积为 500m²,半封闭式						
工程	储罐	沥青加热罐共 3 个,单罐容积 50m³;水泥罐 1 个单罐容积 50m³; 柴油罐 1 个,单罐容积 30m³						
	办公室	1 座,2F,建筑面积 648m²	与环评一致					
辅助	平房	1 座,1F,建筑面积 189m²						
工程	维修车间	1座,1F,建筑面积 1000m²						
	防尘网	1座,1F,建筑面积 4000m²						
	给排水	供水由当地供水管网供给;						
公用工程	供暖	办公室采用空调取暖,车间不设采暖设施						
二二年	供电	由马岭岗供电站供给						
	噪声	噪声设备基础减振、隔声、消声等	与环评一致					
	废水	生活污水排入化粪池,由周边农户定期清运至农田,用作 农肥,不外排	与环评一致					
环保	固废	除尘器收尘回用于本项目生产,废活性炭交由有资质的危 废处置单位处置,生活垃圾由环卫部门清运	不产生废活性炭					
工程	废气	安装旋风除尘器、布袋除尘器、活性炭吸附装置等废气处理装置,项目废气经处理后通过相应的 15m 高的排气筒排放						
	表 2-2 项目产品方案							

#### 表 2-2 项目产品方案

序号	名称	单位	生产能力
1	沥青混凝土	t/a	2万
2	水泥稳定土碎石	t/a	6万

### 原辅材料消耗、生产设备:

## 表 2-3 主要原辅材料消耗与环评对比一览表

· ·					
物质	单位	消耗量	实际		
	原報	· 斯料耗用			
碎石	t/a	7.6 万	同环评		
沥青	t/a	1000	同环评		
水泥	t/a	3000	同环评		
	能	源耗用			
水	m <sup>3</sup> /a	120.6	同环评		
电	kwh/a	3万	同环评		
柴油	t/a	4	同环评		
天然气	m <sup>3</sup> /a	0	180000		

#### 表 2-4 主要生产设备一览表

序号	设备名称	规格/型号	单位	环评数量	实际数量
1	沥青混凝土拌合站	3000 型	台	1	同环评
2	水泥稳定碎石拌合站	500 型	台	1	同环评
3	铲车	50 型	台	1	0
4	滚筒烘干炉		台	4	同环评
5	变压器	800 型	台	1	同环评
6	天然气锅炉	-	台	0	1

#### 水源及水平衡:

#### 1、供水

本项目用水包括生活用水,项目用水由马岭岗镇自来水管网提供。

#### 2、排水

项目不产生生产废水,项目废水主要为员工生活污水,水质简单。生活污水排入 厂区化粪池,由周边农户定期清运至农田,用作农肥,不外排。



图 2-1 全厂水平衡图 (单位: m³/a)

#### 生产工艺:

主要工艺流程及产污环节

#### 工艺描述:

1、沥青混凝土是由石油沥青和石子混合拌制而成,其生产工艺主要包括沥青加热工序、石子烘干工序、搅拌工序等。主要工艺流程如下:

#### (1) 沥青加热工序

沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品,沥青进厂时由专用沥青运输车通过密闭的沥青管道运送至沥青储罐内,生产时利用导热油炉将沥青加热至 150℃-170℃。加热后的沥青通过计量器计量后,通过专门的管道送入沥青混凝土拌合站的搅拌缸内,与碎石子混合搅拌。本项目使用的导热油炉以天然气为燃料,燃烧废气通过 15 米高排气筒排放。

#### (2) 石子烘干工序

碎石运至厂区后,首先在料厂内暂存,生产时利用斗车将其从料厂送入拌合站的 进料池,然后通过皮带自动进料。为了使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便,碎石在上沥青之前也要经过烘干处理。烘干碎石所用设备为烘干炉,燃料为柴油。经干燥后的骨料通过提升机送至振动筛分工段,不同粒径的石子分别进入相应的储存仓内,经计量后按照配比要求送入沥青混凝土拌合站的搅拌缸内。

烘干滚筒和粒度振动筛均在密闭的设备内工作,筛分产生的粉尘经旋风除尘器和布袋除尘器处理,除尘器收尘回用于本建项目生产。

#### (3) 搅拌工序、卸料工序

送入搅拌缸的热石子和沥青经拌合后成为成品沥青混凝土,搅拌工序在密闭设备 内进行,成品出料由小斗车经滑到提升到成品仓后装入运输车斗外运。

2、水泥稳定土碎石的工艺比较简单,主要是将碎石、水泥和水按照一定比例混合搅拌 而成,主要生产工艺包括原料计量、进料、混合搅拌等,进料和混合搅拌工序会产生 粉尘和噪声。

#### 主要污染工序:

- 1、废气: 沥青加热工序会产生沥青烟; 天然气锅炉使用过程中产生燃烧废气, 碎石烘干工序会产生粉尘; 筛分工序会产生粉尘; 烘干炉使用过程中会产生柴油燃烧废气; 搅拌、卸料工序会产生粉尘、沥青烟。
- 2、废水: 本项目无生产废水,项目废水主要为职工生活污水。
- 3、噪声:本项目噪声源主要为各类加工设备(沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石拌合站、铲车等)运转产生的噪声。
- 4、固体废弃物:本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收尘、废活性炭和生活垃圾。




图 2-2 沥青混凝土的工艺流程及产污环节图




图 2-3 水泥稳定土碎石的工艺流程及产污环节图

#### 表三

主要污染源、污染物处理和排放

一、主要污染源

#### 1、废气

#### (1) 有组织废气

本项目原料卸料过程、加热过程中产生的沥青烟、苯并[a]芘废气经集气罩(等离子净化器)+电捕+UV光氧处理后,由15米高排气筒高空排放;烘干炉、天然气锅炉产生的废气通过15米排气筒排放;碎石料装载过程、输送过程、筛选过程、搅拌过程和烘干过程产生的粉尘经集气罩收集后用于布袋除尘器处理后,通过15米排气筒排放。通过以上措施处理后,对环境影响不大。

#### (2) 无组织废气

未收集到的粉尘呈无组织排放。

#### 2、废水

本项目无生产废水产生,废水主要为生活污水,污水主要来自员工生活用水。经 化粪池处理后,用于厂区绿化,不外排。

#### 3、噪声

拟建项目噪声源主要包括沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石拌合站、铲车等设备运转时产生的噪声,通过选用低噪音设备并合理布置噪声源,针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、消声、隔声等措施后,拟建项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求,对周围声环境质量影响较小。

#### 4、固体废弃物

本项目产生的固体废弃物包括除尘器收尘、生活垃圾等,除尘器收尘全部回用于本项目生产,生活垃圾由环卫部门定期清理,对周围环境的影响较小。

#### 5、总量控制

本项目无工艺废水产生,锅炉排污水和职工生活污水排入化粪池处理后,定期外运堆肥,不外排,因此无需申请废水总量指标。


#### 二、污染物处理及排放

本项目污染物均妥善处理,污染物具体处理措施、排放去向及相关投资见表 3-1,

# 如下:

表 3-1 污染物处理措施、排放去向及相关投资一览表

类别	产生环节	主要成分	去向或处理措施
	碎石料装卸过程、输 送过程、筛分过程、 搅拌过程和烘干过程	颗粒物	经布袋除尘器处理后通过15m高 排气筒排放。
大气 污染 物	沥青加热过程	沥青烟、苯并[a]芘	经集气罩(等离子净化器)+电捕 +UV光氧处理后,由15米高排气 筒高空排放
	烘干炉、导热油炉废 气	颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物	通过15m高排气筒排放
水污染物	生活污水	COD、氨氮	排入厂区化粪池,由周边农户定 期清运至农田,用作农肥,不外 排
固废	生产固废	除尘器收尘	全部回用于本项目生产
四次	生活垃圾	生活垃圾	环卫部门定期清运
噪声	装载机 搅拌站	/	合理布置噪声源位置、采取隔声、 减震措施



#### 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、环境影响报告表(摘要)

#### 一、结论

#### 1、项目概况

沥青混凝土俗称沥青砼,人工选配具有一定级配组成的矿料,碎石或轧碎砾石、石屑或砂,矿粉等,与一定比例的路用沥青材料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。随着交通事业的发展,沥青混凝土路面越来越多地应用于高级公路建设中。

菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司根据市场需求,拟投资 920 万元在牡丹区 马岭岗万乾集租赁闲置厂房,从事沥青混凝土和水泥稳定土碎石的生产活动。该项目总占地面积 42830m²,建筑面积 5837m²。项目年产沥青混凝土 2 万吨,年产水泥稳定土碎石 6 万吨,劳动定员 28 人,其中管理人员 4 人,生产人员 24 人,年运行 90 天,每天生产 8 小时。

#### 2、产业政策符合性

本项目主要从事沥青混凝土和水泥稳定土碎石的生产活动,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目属于允许类,因此项目建设符合国家相关产业政策要求。

#### 3、规划符合性

本项目位于菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村,不在《菏泽市城市总体规划》 (2003-2020)范围内,拟建项目占地属于万乾集的闲置用地。本项目临时选址于此, 短期内生产运营可行,在城市总体规划实施到该处后,应根据规划进行建设和搬迁。

#### 4、环境质量状况

项目区域环境空气可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求;项目附近河流为东鱼河,目前河流已经不能满足《地表水环境质量标准》 III类标准要求,声环境符合《声环境质量标准》2类标准。

#### 5、污染物排放情况

#### (1) 废气排放情况

本项目沥青混凝土生产的废气、水泥稳定土碎石生产过程中产生的粉尘和碎石料堆放过程中产生的扬尘。

沥青混凝土粉尘主要产生于碎石料装卸过程、输送过程、筛分过程、搅拌过程和烘干过程,通过在碎石料装卸点上方安装集气罩,对输送皮带设置廊道并封闭,将振动筛、混合搅拌缸设置于一体化封闭设备内,利用引风机将上述产尘点的粉尘依次引入旋风除尘器和布袋除尘器内,经处理达标后通过 15m 高 1#排气筒排放,粉尘排放量为 0.02t/a,排放速率为 0.03kg/h,排放浓度为 10mg/m³,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值"二级标准(排放速率为 3.5kg/h)和《山东省固定源大气污染物综合排放标准》

(DB371996-2011) 表 2"其它工业中其它尘源"要求(排放浓度 30mg/m³)。

沥青烟废气主要产生于原料卸料过程、加热等过程中,通过将卸料池顶部呼吸口和沥青加热器顶部呼吸口进行局部密封处理,利用管道将呼吸口产生的沥青烟引入活性炭吸附装置(吸附效率 90%),经处理后通过一根 15m 高 2#排气筒排放,沥青烟排放量为 0.01t/a,排放速率为 0.014kg/h,排放浓度 7mg/m³,苯并芘排放量为 1.0×10<sup>-7</sup>t/a,排放速率为 1.4×10<sup>-7</sup>kg/h,排放浓度为 6.9×10<sup>-5</sup>mg/m³,沥青烟和苯并芘的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值"二级标准(沥青烟:0.18kg/h,75mg/m³;苯并芘:0.05×10<sup>-3</sup>kg/m³,0.3×10<sup>-3</sup>kg/m³)

沥青灌顶呼吸孔、搅拌及成品卸料过程中会产生恶臭,搅拌站下风向 80m 外即感觉不到异味。因此恶臭气体经距离衰减,厂界浓度能够满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准的要求(恶臭浓度<20)。建设单位应做好厂区的绿化工作,通过植被吸附作用进一步降低臭气对周围环境的影响。

烘干炉废气经一套碱式水膜脱硫除尘装置(脱硫效率 60%、除尘效率为 90%) 处理后,通过 15m 高 3#排气筒排放,二氧化硫排放量为 3.2kg/a,排放浓度为 160mg/m³,烟尘排放量为 0.24kg/a,排放浓度为 12mg/m³,氮氧化物排放量为 3.06kg/a,排放浓度为 153mg/m³,因此烘干炉废气能够满足《山东省工业窑炉大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)(SO<sub>2</sub>200mg/m³、NO<sub>x</sub>200mg/m³、烟尘 20mg/m³);导热油炉废气排放情况(排气筒编号为 4#)同烘干炉废气。

水泥筒仓粉尘经布袋除尘器处理后,通过 15m 高 5#排气筒排放,排放量为 0.03t/a,排放速率为 0.04kg/h,排放浓度为 18.3mg/m³,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值"二级标准(排放速率

为 3.5kg/h) 和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB371996-2011) 表 2"其它工业中其它尘源"要求(排放浓度 30mg/m³)。

搅拌粉尘经布袋除尘器处理后,通过 15m 高 6#排气筒排放,排放量为 0.045t/a,排放速率为 0.06kg/h,排放浓度 12mg/m³,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值"二级标准(排放速率为 3.5kg/h)和《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB371996-2011)表 2"其它工业中其它尘源"要求(排放浓度 30mg/m³)

散装水泥车放空口粉尘产生量为 0.42t/a。本次环评要求企业在散装水泥抽料时用毡料布袋放空口扎紧,以减少粉尘的排放量,预计粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值要求(1.0mg/m³)。

碎石料存储过程中会产生扬尘,通过将料棚的三面用彩钢板封闭,一侧预留车辆运送通道,顶部设置防雨盖板,可有效防止扬尘扩散,预计厂界扬尘浓度低于1.0mg/m³能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

综合上述分析可知,本项目废气均能达标排放,对周围环境影响较小。

#### (2) 地表水

项目生活污水排入厂区化粪池,由周边农户定期清运至农田,用作农肥,不外排,对地表水环境产生影响较小。

#### (3) 噪声

本项目营运期产生噪声主要为沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石拌合站、铲车等设备运转时产生的噪音,这些设备在运转时产生的噪声值在 70~90dB (A) 左右。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作,且为间歇性的,噪声经墙体阻隔、距离衰减,预计项目区厂界外噪声可降至 60dB (A) 以下,且项目夜间不生产,因此厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准要求。

本项目距离最近敏感点较远,且夜间不生产,项目设备产生的噪声经距离衰减、 建筑物阻隔后,对敏感点的影响较小。

#### (4) 固废

本项目产生的固体废物主要为除尘器收尘、废活性炭和生活垃圾。除尘器收尘全部回用于本项目生产,废活性炭交由有资质的危废处置单位处置,生活垃圾由环卫部门统一清运。项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后,对项目区周围的环境产生影响较小。

#### (5) 卫生防护距离

拟建项目卫生防护距离为 100m,距离本项目生产区最近的村庄为北侧 150m 的万乾集村,满足卫生防护距离要求。今后本项目卫生防护距离范围内 不得建设村庄、学校、医院等敏感点。

#### (6) 环境风险

本项目涉及到的风险物质主要为柴油和沥青,柴油罐和沥青罐均不构成重大 危险源。通过采取本次环评提出的风险防范措施,项目风险水平是可接受的。

#### Ⅱ、环评批复要求及落实情况见表 5, 如下:

表 5 环评批复要求及落实情况一览表

环评批复要求	实际落实情况	评价
1、生产工艺中无废水产生,主要是生活区和办公区产生的生活污水,生活污水 经化粪池处理后用于绿化。	本项目无生产废水,生活污水经化粪 池处理后用于绿化。	己落实
2、本项目在生产过程中主要有沥青混凝土生产过程中产生的废气、水泥稳定土碎石生产过程中产生的粉尘和碎石料堆放过程中会产生扬尘。原料卸料过程、加热	沥青混凝土粉尘主要产生于碎石料装卸过程、输送过程、筛分过程、搅拌过程和烘干过程,通过在碎石料装卸点上方安装集气罩,对输送皮带设置廊道并	
等过程中产生的沥青烟废气,通过将卸料池顶部呼吸口和沥青加热器顶部呼吸口 进行局部密封处理,利用管道将呼吸口产	封闭,将振动筛、混合搅拌缸设置于一体化封闭设备内,利用引风机将上述产 尘点的粉尘依次引入布袋除尘器内,经	己落实
生的沥青烟引入活性炭吸附装置(吸附效率 90%),经处理后基本无烟排放,能够满足《大气污染物综合排放标准》	处理达标后通过15m高排气筒排放,能够满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2"新污染源大气	口俗大
(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值"二级标准。 导热油炉废气经一套碱式水膜脱硫 除尘装置处理后,通过 15m 高 3#排气筒	污染物排放限值"二级标准。原料卸料过程、加热等过程中产生的沥青烟废气,经集气罩(等离子净化器)+电捕+UV光氧处理后,由15米高排气筒高	

排放,经处理后废气能够满足《山东省工 业窑炉大气污染物排放标准》

(DB37/2375-2013) (SO<sub>2</sub>200mg/m³、 NO<sub>X</sub>200mg/m³、烟尘 20mg/m³)

按照《山东省扬尘污染防治管理办 法》及《菏泽市大气污染防治工作方案》 做好扬尘防治工作,水泥、石子、沙子等 物料储存场要建设防风抑尘网或封闭式 仓库,除留有必要的进出口外,沿整个储 存场所周边,建设项目高度要高于料堆预 计高度 2-3 米,设置自动喷淋设施,定期 喷淋, 配备洒水车, 对运输车辆施工过程 产生的扬尘采取覆盖、洒水等综合防治措 施,进出口安装车辆冲洗设备,运输通道 要采取水泥地面硬化处理。碎石料装卸过 程、输送过程、筛分过程、搅拌过程产生 的粉尘经旋风除尘器和布袋除尘器处理 后通过 15m 高 1#排气筒排放, 水泥稳定 碎石拌合站产生的粉尘经布袋除尘器处 理后,通过 15m 高 4#排气筒排放。散装 水泥车放空口产生的粉尘、扬尘在散装水 泥抽料时用毡料布袋将放空口扎紧,通过 将料棚的三面用彩钢板封闭,一侧预留车 辆运送通道,顶部设置防雨盖板。

3、营运期要尽量选用低噪声设备,合理布置厂区。对噪声源采取局部封闭及减振、降噪等措施,及时更换老化设备,确保厂界噪声稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

空排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。

烘干炉、导热油炉产生废气,供热用的燃气锅炉产生的废气通过15m高排气筒排放,《山东省区域性大气污染物综合排放标准》

(DB37/2376-2013) 表2中重点控制区 标准要求。水泥、石子、沙子等物料储 存场建设防风抑尘网,除留有必要的进 出口外,沿整个储存场所周边,建设项 目高度高于料堆预计高度2-3米,设置 自动喷淋设施,定期喷淋,配备洒水车, 对运输车辆施工过程产生的扬尘采取 覆盖、洒水等综合防治措施,进出口安 装车辆冲洗设备,运输通道采取水泥地 面硬化处理。碎石料装卸过程、输送过 程、筛分过程、搅拌过程产生的粉尘经 布袋除尘器处理后通过15m高排气筒 排放,水泥稳定碎石拌合站产生的粉尘 经布袋除尘器处理后, 通过15m高排气 筒排放。通过将料棚的三面用彩钢板封 闭,一侧预留车辆运送通道,顶部设置 防雨盖板。

本项目噪声源主要包括沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石拌合站、铲车等设备运转时产生的噪声,通过选用低噪音设备并合理布置噪声源,针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、消声、隔声等措施后,拟建项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求,对周围声环境质量影响较

己落实

4、生产过程中产生的废活性炭属于危险废物,按《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单要求进行贮存、运输、处置,交由有危险处理资质的单位进行集中处理,一般性固体废弃物做好无害化处理及资源化综合利用,固体暂存场所做到"防渗漏、防雨淋、防流失"措施,不得随意抛卸。	小。 本项目产生的固体废物主要为除 尘器收尘和生活垃圾。除尘器收尘全部 回用于本项目生产,生活垃圾由环卫部 门统一清运。项目产生的固体废物得到 妥善处置和综合利用后,对项目区周围 的环境产生影响较小。本项目不使用活 性炭,不产生废活性炭。	己落实
措施,不得随意抛卸。	性炭,不产生废活性炭。	

## 表五

验收监测质量保证及质量控制:

1、本次验收检测采用的检测方法见表 5-1。

# 5-1 检测分析方法一览表

检测项目	检测项目 检测分析方法		仪器设备名称、型 号	管理编号	方法最 低检出 限
		固定源废	气		
颗粒物	重量法	НЈ 836-2017	AUW120D 岛津分 析天平	YH(J)-07-0 59	1.0mg/m
二氧化硫	紫外吸收法	DB37/T 2704-2015	MH3200 紫外烟气 分析仪	YH(J)-05-0 48	2mg/m <sup>3</sup>
氮氧化物	紫外吸收法	DB37/T 2704-2015	MH3200 紫外烟气 分析仪	YH(J)-05-0 48	2mg/m <sup>3</sup>
沥青烟	重量法	НЈ/Т 45-1999	AUW120D 岛津分 析天平	YH(J)-07-0 59	5.1mg
苯并 (a) 芘	高效液相色谱法	GB/T 15439-1995	高效液相色谱仪 Waters 2695 HZSX-050	/	6×10 <sup>-5</sup> μg /Nm <sup>3</sup>
		无组织废	气		
颗粒物	重量法	GB/T15432-1 995	AUW120D 岛津分 析天平	YH(J)-07-0 59	0.001mg/ m <sup>3</sup>
苯并 (a) 芘	高效液相色谱法	HJ/T 40-1999	高效液相色谱仪 Waters 2695 HZSX-050	/	2ng/m³
		噪声			1
噪声	噪声分析仪法	GB12348-20 08	AWA5688 噪声分 析仪	YH(J)-05-1 26	/

#### 2、质量控制和质量保证

检测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》(暂行)的要求进行,实施全过程质量保证,保证了检测过程中各检测点位布置的科学性和可比性;检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,检测人员经过考核并持有合格证书;检测数据实行了三级审核制度,经过复核、审核,最后由授权签字人签发。

#### 3、噪声检测分析质量保证

厂界噪声检测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》(噪声部分)进行。噪声仪器在检测前后进行校准,声级计测量前后仪器的示值偏差相差不大于 0.5dB。

#### 4、气体检测分析质量保证

为保证监测分析结果准确可靠,无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。有组织废气监测严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)进行。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围,方法的检出限应满足要求。

#### 表六

验收监测内容:

1. 验收检测内容

表 6-1: 检测信息一览表

采样日期	采样点位	检测项目	采样频次
	1#除尘设备进出口	颗粒物	检测 2 天, 3 次/天
2018年07月	2#燃气锅炉出口	颗粒物、二氧化硫、氮氧化 物	检测 2 天, 3次/天
20日-07月21日	3#沥青烟处理设备进出口	沥青烟	检测 2 天, 3次/天
	厂界四周	颗粒物	检测2天, 4次/天
	厂界四周	噪声	检测2天,昼、 夜间各1次

# 2、厂界噪声监测

(1) 监测布点

厂区内高噪声设备对应的四个厂界各布设1个监测点位,共4个点。

(2) 监测项目

等效连续 A 声级 Leq(A)。

(3) 监测频次

连续监测2天,昼间、夜间各1次。

(4) 监测分析方法

测量方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行。

#### 表七

验收监测期间生产工况记录:

本项目年工作日 90 天,白班 8 小时工作制。企业正常生产,污染治理设施运转正常。本项目设计生产能力为年产 2 万吨沥青混凝土和 6 万吨水泥稳定土碎石,验收监测期间企业正常生产,监测期间,实际生产负荷 0.076 万吨沥青混凝土和水泥稳定土碎石为设计负荷的 85.4%,满足建设项目竣工环境保护验收 75%以上的基本要求。工况达到验收要求的 75%以上,符合验收监测的条件。

#### 验收监测结果:

#### 1、检测结果

表 7-1: 无组织废气检测结果一览表

	检测项		限值			
检测时间	目	1#上风向	2#下风向	3#下风向	4#下风向	$(mg/m^3)$
		0.108	0.280	0.336	0.346	
2018.07.20		0.114	0.300	0.336	0.306	
2018.07.20		0.117	0.340	0.331	0.262	
	颗粒物	0.110	0.310	0.270	0.327	1.0
	本央イ立 1/0	0.117	0.321	0.283	0.281	1.0
2018.07.21		0.119	0.311	0.300	0.326	
2018.07.21		0.121	0.340	0.311	0.344	
		0.119	0.330	0.314	0.302	
检测时间			检测结果(	(μg/m <sup>3</sup> )		
2018.07.20	苯 并 (a)芘	0.0008	0.0066	0.0074	0.0068	0.08
2018.07.21		0.0009	0.0055	0.0058	0.0068	

监测期间无组织废气颗粒物最大浓度为  $0.346 mg/m^3$ ,苯并(a)芘最大浓度为  $0.074 \mu g/m^3$ ,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 的要求(颗 粒物  $1.0 mg/m^3$ 、苯并(a)芘  $0.08 \mu g/m^3$ )

# 表 7-2: 固定源废气检测结果一览表 (1)

			检测结果											
检测时间	检测点位	检测项目	排放浓度(mg/m³)(实测)				排放浓度(mg/m³)(折算 后)			排放速率(kg/h)				
			1	2	3	均值	1	2	3	均值	1	2	3	均值
		颗粒物	95.1	94.9	91.5	93.8	_	_	_	_	1.53	1.52	1.45	1.50
	1#除尘器进口	标况流量(Nm³/h)	16070	15991	15860	15974	_	_	_	_	_	_	_	
2018.07.20	1#除尘器出口	颗粒物	6.2	5.1	5.4	6				_	0.1017	0.0843	0.0909	0.0923
		标况流量(Nm³/h)	16404	16520	16830	16585		_		_	_	_	_	_
	除尘器净	除尘器净化效率(%)					_	_	_		93.3	94.4	93.7	93.8
		颗粒物	96.1	89.7	87.6	91.1	_	_	_	_	1.53	1.43	1.39	1.45
	1#除尘器进口	标况流量(Nm³/h)	15887	15913	15834	15878	_	_	_	_	_	_	_	_
2018.07.21	1#除尘器出口	颗粒物	5.8	6.0	5.3	6	_	_	_	_	0.0986	0.1017	0.0896	0.0966
	1#	标况流量(Nm³/h)	17003	16944	16903	16950		_	_	_	_	_	_	_
	除尘器净	化效率(%)	_	_	_	_				_	93.5	92.9	93.5	93.3

表 7-2: 固定源废气检测结果一览表(2)

									检测组	<b>吉果</b>				
检测时间	检测点位	检测项目	排放浓度(mg/m³) (实测)			排放浓度(mg/m³) (折算后)			排放速率(kg/h)					
			1	2	3	均值	1	2	3	均值	1	2	3	   均值 
	2#燃气锅炉出口	颗粒物	4.1	3.7	3.2	3.7	4.4	3.9	3.4	3.9	6.04×10 <sup>-3</sup>	5.40×10 <sup>-3</sup>	4.80×10 <sup>-3</sup>	5.42×10 <sup>-3</sup>
		二氧化硫	2	3	3	3	2	3	3	3	2.94×10 <sup>-3</sup>	4.38×10 <sup>-3</sup>	4.50×10 <sup>-3</sup>	3.94×10 <sup>-3</sup>
2018.07.20		氮氧化物	42	35	39	39	44	37	41	41	0.0618	0.0511	0.0585	0.0571
		氧含量(%)	4.3	4.7	4.6	4.5			_					
		标干流量(Nm³/h)	1472	1459	1500	1477			_					
		颗粒物	2.9	4.3	3.8	3.7	3.1	4.6	4.0	3.9	4.23×10 <sup>-3</sup>	6.27×10 <sup>-3</sup>	5.70×10 <sup>-3</sup>	5.40×10 <sup>-3</sup>
		二氧化硫	3	2	3	3	3	2	3	3	4.38×10 <sup>-3</sup>	2.91×10 <sup>-3</sup>	4.50×10 <sup>-3</sup>	3.93×10 <sup>-3</sup>
2018.07.21	2#燃气锅炉 出口	氮氧化物	39	39	41	40	40	41	43	41	0.0569	0.0568	0.0615	0.0584
		氧含量(%)	4.3	4.5	4.5	4.4					_	_	_	_
		标干流量(Nm³/h)	1459	1457	1501	1472	_	_	_		_			

参考限值:《山东省区域性大气污染物》(DB37/2375-2013)标准限值(颗粒物≤10mg/m³,二氧化硫≤50mg/m³,氮氧化物≤100mg/m³)

# 表 7-2: 固定源废气检测结果一览表(3)

				检测	结果						
检测时间	检测点位	检测项目	排	放浓度(mg	/m³) (实测	])	排放速率(kg/h)				
			1	2	3	均值	1	2	3	均值	
	3#沥青烟	沥青烟	220	194	183	199	2.03	1.85	1.75	1.88	
	处理设备	苯并 (α) 芘	0.000533	0.00051	0.000508	0.000517	4.93×10 <sup>-6</sup>	4.86×10 <sup>-6</sup>	4.85×10 <sup>-6</sup>	4.88×10 <sup>-6</sup>	
	进口	标况流量(Nm³/h)	9244	9539	9549	9444	_	_	_	_	
	3#沥青烟	沥青烟	20.2	23.4	19.8	21.1	0.220	0.259	0.220	0.233	
2018.07.20	处理设备	苯并 (α) 芘	0.000147	0.000115	0.000116	0.000126	1.60×10 <sup>-6</sup>	1.27×10 <sup>-6</sup>	1.29×10 <sup>-6</sup>	1.39×10 <sup>-6</sup>	
	出口	标况流量(Nm³/h)	10912	11061	11111	11028	_			_	
	除尘器净 化效率 (%)	沥青烟	_	_	_	_	89.2	86.0	87.4	87.6	
		苯并 (α) 芘	_	_	_	_	67.4	73.9	73.4	71.5	
	3#沥青烟	沥青烟	187	167	215	190	1.75	1.54	2.01	1.77	
	处理设备	苯并 (α) 芘	0.000481	0.000490	0.000482	0.000484	4.50×10 <sup>-6</sup>	4.53×10 <sup>-6</sup>	4.52×10 <sup>-6</sup>	4.51×10 <sup>-6</sup>	
	进口	标况流量(Nm³/h)	9352	9236	9370	9319	_			_	
	3#沥青烟	沥青烟	17.9	16.3	18.9	17.7	0.193	0.174	0.209	0.192	
2018.07.21	处理设备	苯并 (α) 芘	0.000122	0.000121	0.000125	0.000122	1.31×10 <sup>-6</sup>	1.29×10 <sup>-6</sup>	1.38×10 <sup>-6</sup>	1.33×10 <sup>-6</sup>	
	出口	标况流量(Nm³/h)	10770	10699	11060	10843	_	_	_		
	除尘器净	沥青烟	220	194	183	199	89.0	88.7	89.6	89.2	
	化效率 (%)	苯并(α)芘	_	_	_	_	70.8	71.4	69.4	70.5	

监测结果表明: 1#除尘设备排气筒颗粒物最大浓度值为6.2mg/m³,最大排放率为0.1017kg/h,除尘器净化效率为92.9%~94.4%满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37 2376-2013 )表2中重点控制区颗粒物排放标准;2#燃气锅炉排气筒二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度的最大值分别为3mg/m³、44mg/m³、4.4mg/m³,最大排放率为4.50×10⁻³kg/h,0.0618kg/h,6.27×10⁻³kg/h,均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中重点控制区标准要求。3#沥青烟处理设备排气筒沥青烟最大排放浓度值为23.4mg/m³,最大排放率为0.259kg/h,苯并(a)芘最大排放浓度值为0.000147mg/m³,最大排放率为1.60×10⁻⁰kg/h,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准限值。

表 7-3: 噪声检测结果一览表

日期	点位	昼间噪声值	夜间噪声值
		Leq[dB(A)]	Leq[dB(A)]
	1#东厂界	55.1	44.6
2018.07.20	2#南厂界	54.9	45.6
2010.07.20	3#西厂界	54.8	44.5
	4#北厂界	54.0	44.6
	1#东厂界	56.1	45.4
2018.07.21	2#南厂界	55.3	46.0
2010.07.21	3#西厂界	56.0	44.8
	4#北厂界	54.4	45.0
杨	作准限值	60	50

验收监测期间,东、南、西、北厂界昼间噪声值在 54.0-56.1db(A)之间。夜间噪声值在 44.5-46.0db(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类功能区标准要求。

附表											
气象条件参数											
检测日期	气温(℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向							
	29.1	99.7	2.1	S							
2018.07.20	36.2	99.8	2.0	S							
	38.1	99.9	1.9	S							
	34.2	100.1	2.0	S							
	30.2	99.8	2.0	S							
2018.07.21	34.6	99.9	2.1	S							
	37.2	100.1	1.9	S							
	32.5	100.0	2.0	S							

#### 表八

#### 验收监测结论:

- 1、菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目属于新建项目,位于菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村,项目总投资 890 万元,其中环保投资 10 万元,项目总占地面积约 42830m²,主要包括生产车间、办公室以及其他辅助工程。职工定员 24 人,厂内设有宿舍但不设食堂,为一班制,每天 8 小时,全年生产时间为 90d,720h。2016年 01 月,菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中相关规定,委托山东天雅环境影响评价有限公司编制完成了《菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环境影响报告表》,报告表得出本项目符合产业政策、选址合理,采用适当的污染防治措施,污染物达标排放,从环保角度而言建设可行。
- 2、2016年03月16日,菏泽市牡丹区环境保护局对菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环境影响报告表(菏牡环报告表[2016]12号)予以批复,同意项目开工建设。
  - 3、该项目实际总投资890万元,其中环保投资10万元,占总投资的1.12%。
- 4、该项目实际建设情况与环评落实情况基本一致,建设过程中较环评不存在重 大变动。项目与环评批复落实情况基本一致。
  - 5、该项目环保设施建设情况如下:

燃气锅炉烟气配制低氮燃烧器+15m 高排气筒;高效布袋除尘器+15m 高排气筒;集气罩(等离子净化器)+电捕+UV 光氧+15 米高排气筒;化粪池、事故水池;危废暂存间;使用低噪声设备,采用减震设施,设置相应消防设施。

- 6、公司制定了详细的环境管理制度,人员经公司培训,熟悉设备操作,最大限度降低环境污染事故发生的可能性。
  - 7、验收监测结果综述:
- 1) 验收监测期间,无组织废气颗粒物最大浓度为  $0.346 mg/m^3$ ,苯并 (a) 芘最大浓度为  $0.074 \, \mu \, g/m^3$ ,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 的要求(颗粒物  $1.0 mg/m^3$ 、苯并 (a) 芘  $0.08 \, \mu \, g/m^3$ )

1#除尘设备排气筒颗粒物最大浓度值为6.2mg/m³,最大排放率为0.1017kg/h,除 尘器净化效率为92.9%~94.4%满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37 2376-2013 )表2中重点控制区颗粒物排放标准;2#燃气锅炉排气筒二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度的最大值分别为3mg/m³、44mg/m³、4.4mg/m³,最大排放率为4.50×10<sup>-3</sup>kg/h,0.0618kg/h,6.27×10<sup>-3</sup>kg/h,均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中重点控制区标准要求。3#沥青烟处理设备排气筒沥青烟最大排放浓度值为23.4mg/m³,最大排放率为0.259kg/h,苯并(a)芘最大排放浓度值为0.000147mg/m³,最大排放率为1.60×10<sup>-6</sup>kg/h,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。

- 2)验收监测期间,东、南、西、北厂界昼间噪声值在54.0-56.1db(A)之间。夜间噪声值在44.5-46.0db(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类功能区标准要求。
  - 3) 本项目无生产废水, 生活污水经化粪池处理后用于绿化。
- 4)本项目产生的固体废弃物包括除尘器收尘、生活垃圾等,除尘器收尘全部回用于本项目生产,生活垃圾由环卫部门定期清理,对周围环境的影响较小。

#### 9、总量控制

根据检测期间的数据核算,本项目 $S0_2$ 、 $NO_X$ 年排放总量以项目工作时间720h 算分别为0.0028吨,0.0416吨。

综上所述,菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司在建设过程中,环保审批手续齐全。该项目实际投资 890 万元,其中环保投资 10 万元,占总投资 1.12%。企业制定了环保管理制度,明确了环保管理机构及其职责,办公室负责项目环保管理和环保档案的收存。该项目废气采取有效措施后能够实现达标排放,废水不外排,固体废物均能够得到妥善处理、实现综合利用;厂界噪声达标。

# 报告注释

## 本报告表附件、附图如下:

附表 1: "三同时"验收登记表

附件 1: 营业执照

附件 2: 检测委托书

附件 3: 检测报告

附图 1: 项目地理位置图

附图 2: 项目平面布置图

附图 3: 环保设施及现场采样照片

# 附表 1: 建设项目竣工环境保护 "三同时" 验收登记表

填表单位(盖章):


填表人(签字):

项目经办人(签字):

		,· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							• —	2/( <del>27</del> 2 ) .						
	项目名称	菏泽中通工程有	限公司牡丹区分公司	] 菏泽中通工程有限公	司牡丹区分公司拌台	合站项目			建设地点		菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村					
	行业类别	C30 非金属矿物	制品业				建设性质		■新建 □改扩建	□技术改造						
	设计生产能力	菏泽中通工程有	限公司牡丹区分公司	]拌合站项目			实际生成能力			菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 拌合站项目		山东天雅环境 司	意影响评价有限。			
	环评文件审批机关	菏泽市牡丹区环	境保护局				审批文号		菏牡环报告表[2016]12号		环评文件类型	环境影响报告	表			
建	开工日期	2017年7月					竣工日期		2018年7月		排污许可证申领田	村间 /				
设 项	环保设施设计单位	菏泽中通工程有	限公司牡丹区分公司	]			环保设施施工单位	Ż	菏泽中通工程有限公	司牡丹区分公司	本工程排污许可证	正编号 /				
目	验收单位	菏泽中通工程有	限公司牡丹区分公司	]			环保设施监测单位	<u> </u>	山东圆衡检测科技有	限公司	验收监测时工况	1				
	投资总概算(万元)	920				环保投资总概算(万元)		15		所占比例(%)	1.6					
	实际总投资 (万元)	890					实际环保投资(万	5元)	10		所占比例(%)	1.12				
	废水治理 (万元)		废气治理(万元)		噪声治理(万元)		固废治理(万元)		绿化及生态(万元)		其他(万元)					
	新增废水处理设施能力						新增废气处理设施	施能力			年平均工作时	720				
	运营单位	菏泽中通工程有	限公司牡丹区分公司	]		运营单位社会	统一信用代码(或约	组织机构代码)	9137170255673903	702556739038G1-1 <b>验收时间</b>						
	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排 放浓度(2)	本期工程允许排放 浓度(3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身消 减量(5)	本期工程实际排 放量(6)	本期工程核定排 放总量(7)	本期工程 "以新带 老" 消减量 (8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放 总量(10)	区域平衡替代消减量 (11)	排放增减量 (12)			
	废水															
污	化学需氧量															
染 物																
排	石油类															
放	废气															
达 标	二氧化硫		3	50	0.0028		0.0028						+0.0028			
与	烟尘		4.6	10	0.0039		0.0039						+0.0039			
总	工业粉尘		6.2	10	1.062	0.0680	0.994						+0.994			
量控	氮氧化物		44	100			0.0416					+0.0028 +0.0039 +0.994 +0.0416 +0.153				
制	工业固体废物															
(I	沥青烟 <b>项目相</b>		23.4	75	1.314	0.161	0.153						+0.153			
健	<b>关的其</b> 苯并(a) 芘		0.000147	0.0003	3.38×10 <sup>-6</sup>	2.40×10 <sup>-6</sup>	9.79×10 <sup>-7</sup>						+9.79×10 <sup>-7</sup>			
没项 目详	它污染											<u> </u>				
填)	物															

注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。 3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年。

附件 1: 营业执照



# 菏泽市牡丹区环境保护局

用处非极有我以明到以中

美非舊澤中運工程有限公司維州区分公司前中中坦亚尼 有限公司駐丹区分公司并合始环境影响报告表的批复

福泽中港工程有限公司牡丹区分公司:

你单位报送的《简辞中雕工程在限公司牡丹区分公司并合法 环境影响报告表》收遇,经审查、批复知下:

- 二、该项目在投针。建设、施工中。要严格落实环境影响报 告表和本批复提出的各项环境保护要求。
- 1. 生产工艺中无爱水产生、主要几生层区和办公区产生的 生活得水生研刊水、2000年2000月月月日日日
- 2. 本项目在生产过程中主要有约可以是主由产业程中产生 他成为。水道和企士经历生产过程中产生的经生产与自己企业证 程中最产业预生。

原料的料理程。加热等过程中产生的进程发生气,或过程扩 特地理和呼吸和用源者原始等用部件吸口进行用原来到到处是,可


1

用管道将呼吸口产生的沥青侧引入活性炭吸附装置(吸削效率90%), 经处理后基本无期排放,能够满足(大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2"新污染源大气污染物排放限值" 显标准。


导热油炉模气经一套碱式水服脱硫除尘装置处理后。通过 15m 高 3#排气筒排放、绝处理后度气能够满足《山东省工业宏炉 大气污染物排放标准》(1837/2375-2013)(SO, 200mg/m, "少年 200mg/m, 概全 20mg/m);

按照《山东省扬尘污染防治管理办法》及《海泽市太气污染防治工作方案》做好扬尘防治工作、水泥、石子。沙子等物料信存场要建设防风抑尘网或封闭武仓库、除留有必要的连用口外、治整个储存场所用边、建设项目高度要高于科堆预计高度。30 米、设置自动端冰分流、淀时燃料、配名调水车、对运验车等施工过程产生的扬尘采取覆盖、洒水等综合防治措施。进出口发被车辆冲洗设备、运输通道要采取水泥地面硬化处理。碎石料层面过程、输送过程、筛分过程、搅炸过程产生的粉尘经验风涂尘器和布装除尘器处理后通过 15m 而 (中排气筒排放、水泥稳定碎石拌合站产生的粉尘经布装除尘器处理后,通过 15m 高 (中排气筒排放、水泥稳定碎石拌合站产生的粉尘经布装除尘器处理后,通过 15m 高 (中)汽筒接放。散装水泥车放空口产生的粉尘,扬尘在散装水泥油斗时用毡料布袋将放空口扎紧,通过将料棚的三面用彩锅板封闭、一侧损害车辆运送通道、顶部设置防电器板。


3. 傳經期要尽量选用低噪声设备,合理布置厂区。对噪声 搬采取局部封闭及减振、筛噪等措施。及时更换老化设备,而保 厂界噪声稳定达到《工业企业厂界环境噪声提放标准》 《6844948—2008》2类标准要求。



# 附件 3: 检测委托书 委托书 简译则星环保科技有限公司: 根据环保相关部门的要求和相关现定。我公司\_排合站项目\_\_\_\_ 各项审批手续齐全、需要组织建设项目竣工环保险收、特委托货单位 承担此次验收报告编则工作, 请尽快组织实施。 委托方:带泽中地工程有限公司牡丹区分公司 日期: 2018 年 07 月



附件 5: 检测报告





# 检验检测机构资质认定证书

名称:前泽族科斯**共聚**化于夏阳府和公司

地址

整审查,你包构已具备国家有关法律,行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的投 据和结果,特发此证,资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及投权签字人见证书附表。

许可使用标志



161521340451

发证日期: 2016年起月

有效期至: 2022年09月13日

发证机关: 山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制。在中华人民共和国境内有效。

#### 检测报告

	名称	山东圆衡检测科技有限。	公司	联系人	张恩斯
委托单位	地址	海泽市黄河路与昆河路 口牡丹区农机局四核		电话	13061540421
项目名称		菏泽中通工程有限公	司牡	丹区分公司	验收监测
受拾地址		通工程有限公司牡丹区 有组织废气、无组织废气	样	品來源	现场采样
样品类别		无组织废气		任务编号	SX/HJ20180200
样品状态描述	1	无破损、包装完好	检	测类别	委托检测
采样日期	20	18.07.20-2018.07.21	松	洲日期	2018.07.20-7.22

鄉洋慧

₩ 為成

签发: / 大生

菏泽盛祥职业工生检测评价有限公司

签发用明 2578

情洋量并职业卫生检查评价有限公司

第1页共4页

## 海洋中華工程有辦公司程門以分別司使辦報等

#### 检测报告

	- A4/ E	34 BL
is and the life	及便用	11X no

-50	检测化30%	(A. 17-17-17)		100 mg 181. Mg	4A clum
样瓜类别	分析項目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限
EIII 假放	米井(q) 花	高效液相色谱法	GB/T 15439-1995	高效液相色谱仪 Waters 2695 HZSX-050	6×10 <sup>-3</sup> μg/N m <sup>3</sup>
有机织度气	苯非(a) 花	高效液相色谱法	HJ/T 40-1999	高效液相色谱仪 Waters 2695 HZSX-050	2ng/m³

#### 二、质量保证和质量控制

#### (一) 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 1、按照開家有关建设项目竣工环境保护验收检测规定,验收检测按实际生产运行 负荷验收,验收检测时及时了解和控制工况,保证验收检测数据的有效性。
- 2、参加验收检测人员均经过考核并取得相应检测项目的上岗资格证书。
- 3、所有检测仪器均经过计量部门的检定并在检定周期内,按照国家相关分析方法 的要求选择合适的检测位置进行监测。
- 4、检测项目均按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T 373-2007)和《监测质量保证手册》中的规定进行全过程质量控制。
- 5、检测数据实行三级审核,确保数据准确无误。

#### 三、检测结果

#### (一) 无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	采样时间	检测项目
AST HAD	ATTACL	W44-63 (6)	苯并 (a) 芘 (μg/m³)
	1#广区上风向	08:00	0.0008
2018.07.20	2#厂区下风向	08:00	0.0066

排件中周工作	7有限公司社开泛与公司检查报告		<b>商务编号</b> ,883000180200
	3#1 [X F [4] [6]	08:00	0.0074
	4#月[区下风间	08:00	0.0068

采样日期	707 4ML AN AN	120 20 21 22 2	检测项目
W11. +1981	采样点位		来井 (α) 芘 (μg/m²)
	1#厂区上风间	08:00	0.0009
	2#厂区下风前	08:00	0.0055
2018,07.21	3#) [X F/A, [6]	08:00	0,0058
	4#厂区下风向	-08:00	0.0068

(二) 有组织废气检测结果

			检測結果	
检测项目	測点名称	07月20日 09:00	07月20日 13:00	07月20日 14:00
兼井 (α) 芘 (μg/m³)	光氣设备排气筒进口	0.533	0.510	0.508


			检测结果	
检测项目	测点名称	07月20日 10:00	07月20日 14:00	07月20日 15:00
兼井 (α) 芘 (μg/m³)	光氧设备 排气简出 口	0.147	0.115	0.116

			检测结果	
检测项目	測点名称	07月21日 09:00	07月21日 13:00	07月21日 14:00
業井 (a) 花 (μg/m²)	光氣设备 排气簡进 口	0.481	0.490	0.482

高汗蘇邦职业卫生检测评价有限公司

第3页共4页

用途中直工程有限设计			检测结果	
检测项目	测点名称	07月21日 10:00	07月21日 14:00	07月21日 15:00
業井 (a) 芘 (µg/m²)	光氣设备 排气簡出 口	0.122	0.121	0.125







#### 检 测 报 告

圆衡(检)字(2018)年 第 083101 号

项目名称: 废气和噪声检测

委托单位: 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司

山东圓衡检测科技有限公司 二 O 一八年八月三十一日

#### 1.前言

受菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司委托,山东圆衡检测科技 有限公司于2018年07月20日-21日对菏泽中通工程有限公司牡丹区 分公司颗粒物、沥青烟、燃气锅炉和噪声进行了现场采样检测,并编 写本检测报告。

#### 2.检测内容

#### 2.1 采样日期、点位及频次

表 1: 检测信息一览表

采样日期	架桿点位	检测项目	采样版次
	1#除尘设备进出口	廢粒物	检测 2 天。 3 次/天
	2#撒气锅炉出口	颗粒物、二氧化碳、氢氧化物	检测 2 天。 3次/天
2018年07月 20日-07月21 日	34勘青期处理设备进出口	新青畑	检测2天。 3次天
	厂券四周	颗粒物	检测2天, 4次/天
	厂算四周	<b>企</b> 声	检测2天, 益、夜 间各1次

#### 2.2 检测项目、方法及检测依据

废气采样方法执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)附录 C, 检测分析方法采用国家标准方法、设备均在有效期内。

检测分析方法、仪器设备详见表 2。

# 開數(检)字(2018)第 083101 号

表之枪群分析方法、设备一张等

N. PE C(金の下、回り 音道報号 出版 DW1200 皇帝分析大平 YH(J)-05-048 2mg/m <sup>3</sup> H3200 紫外雄气分析仪 YH(J)-05-048 2mg/m <sup>3</sup> UW1200 紫外雄气分析仪 YH(J)-05-048 2mg/m <sup>3</sup> UW120D 高津分析大平 YH(J)-07-059 5.1mg
AUW120D 急降分析文 MH320D 紫外陽气分析仪 MH320D 紫外陽气分析仪 AUW120D 急降分析天平
AUW1200 集外檔气分析仪 AUW1200 集外檔气分析仪 AUW120D 急牌分析天平 AUW120D 高牌分析天平
AUW120D 集外指气分形仪 AUW120D 选择分析天平 AUW120D 选择分析天平
AUWi20D 温津分析天平 AUWi20D 温津分析天平
AUW120D 高單分析天平 YHU1-07-059
AUW120D 岛岸分析天平 YHU3-07-059

# 3.质量控制与质量保证


# 3.1 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监视分析结果准确可需,无组织排放废气监视严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导阻》(HJ/T 55-2000)与建设项目竣工 环保险收监测规定和要求执行。有组制度气能测产格技能《固定污染源排气中颗粒物理定与气态污染物采样方法》(GB/T16137-1996)进行。 被测掉故物的浓度在仪器量程的有效范围,煤尘采样器在进入现场面对采样器流量计等进行校核。细气分析仪器在监视前按监测因子分别用 标准气体和清量计对其进行校核(标定)、在监测时应保证其采样流量的准确。方法的检出限应满足要求。

# 3.2 噪声监视分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生跟进行校准,唯声监测严格按照《工业企业厂界环境境声排放标准》(GB12348-2008)进行,质量保证和质控 按問国家环保舜《环璞临潮技术规范》(噪声部分)进行、鸦量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限的使用,测量前后在测量的环境中 用声校准器校准测量仪器,示值偏差不大于0.5dB; 拠量时传声器加助风罩。

#### 4.厂界及布点示意图



京北井京正蔵

國職(檢)字(2018)期 083101 号

5.检测结果

检测结果详见表 5-1、5-2、5-3。

表 5-1; 固定原版气格测结果一览表 (1)

		And the second						を発	位据结果					
位(Marking)	秦黨共行	母班際領	H 500	排鉱浓度 (mg/m³)	(m <sup>1</sup> ) (3	(確常)	拼放溆	拼故浓度 (mg/m²)	1500	(頻繁后)		非放选率	(kgh)	
			_	64	9	和国	-	2	en.	類聲		61	m	機器
	日本部分の	屋改物	95.1	94.0	91.5	93.8	Ĭ	Ĺ	Ţ	ŀ	1.53	5	1.45	1.50
	1	标品能量 (Nm'/h)	16070	15991	15860	15974	į.	i	1	31.	i	1	1	1
2018.07.20	日本を会出れ	翻整物	23	5.1	5.4	5.5	i	Ī	1	1	0.102	0.0843	0.0900	0.0923
	H TO A TO A SOLUTION OF THE PARTY OF THE PAR	(水土の) 華州の学	16404	16526)	16830	16585	(1)	ľ	1	k	Ī	1		1
	を記録	黎尘癖华气效率 (%)	1	Ť	1	į	1	1	1	ű	93.3	94.4	93.7	93.8
	Tells challen	凱拉物	96.1	89.7	87.6	91.1	k	ī	Ţ	Í	133	1.43	1.39	1.45
	1	製造開催 (Nm/A)	15887	15913	15834	15878	(1)	1	Ę	i	1	J	1	1
2018.07.21	日本総合の	類松地	90'5	0.9	53	#: Wi	i	i	1	j.	0.0986	0.102	96800	0.0366
		素化消酶 (Nin'A)	17003	16944	16903	16950	1	I,	ľ	1	1	T.	T.	1
	を発生を	整生器浄化效率(%)	10	į.	į.	17	ŧ	Ţ	Y	1	03.6	0.00	9 10	1 10

瀬 4 近 共 1 元

田家(松)才(2018)第 083101 中

表 5-1, 間定準度气栓網結果一覧表 (2)

				CHANCE					10.095Q.7K	3/10				
<b>克里</b>	数据位位	田信業物		世紀 (別	技術度 (mg/m²) (英麗)		*	奔散浓度 (mg/m²) (新算語)	(mg/m) (層)	6		特別继奉	(Kg/h)	
			-	185	(es	均值	-	7	m	が高	-	2	*	数分
		版校物	7	0	3,2	3.7	7	3.9	3.4	3.9	6.04×10-7	5.40×10³	4.80×10 <sup>±</sup>	5,42×10
	The second second	二氧化烷	2	rt.	6	200	2	•	17	ens.	2.94×10 <sup>-3</sup>	4.38×10 <sup>3</sup>	4.50×10 <sup>2</sup>	1.94×10 <sup>5</sup>
2018.07.20	存業に額貨	原氧化物	ij	32	110	39	4	312	43	4	6.18×10 <sup>-1</sup>	5.11×10°	5.85×10°	\$.71×10²
		氧含量 (56)	4.3	(4.)	979	\$	Ė	ť	Î	ř	1	Ī	1	ı
21		4年十五世 (Nm'A)	1472	1459	1500	1477	1	i	t	1	d	ı	1	)
		報報	2.9	4.3	3.8	3.7	17	4.6	4.0	3.9	4,23×10 <sup>3</sup>	6.27×10?	5.70×10°3	5.40×10 <sup>3</sup>
	100	二氧化碳	m	24	m	n	m	64	m	m	438×103	2.91×10-3	4.50×30-3	3.93×10 <sup>-3</sup>
2018.07.21	2000年1日日	数氧化物	39	39.	141	99	40	#	5	7	5.69×10²	5.68×10²	6.15×10-2	5.84×10 <sup>-2</sup>
		就合数 (35)	17	4.5	77	4.4	k	1	1	1	1	J	1	1
		(Nm/h)	1459	1457	1951	1472	1	1	1	1	1	,	1	

報5日本土田

周曹(巻)字(2018)集 083101 号

表 5-1; 固定療废气檢測結果一览表 (3)

				発発	校園結束					
阿爾斯	松器中部	1000	#	情放液度 (mg/m²)	(銀)(3)(銀)			排放協學	(kg/h)	
			9	2	-0	製貨	4	н	m	類似
	<b>開設要基項形</b>	報本機	220	194	183	199	2.03	1,85	1,75	1.88
	口数棒型	标记选牒(Nm/flr)	9244	9539	9549	9444	ij	1	1	1
1018,07.20	無対理を設定	田青畑	20.2	23.4	8.61	111	0.220	0,259	0.220	0.233
	報奉記口	(North)	10912	11061	IIII	11028	Ţ	i	J	1
	売離日報	華主器净化效率(%6)	1	1	1	i	89.2	86.0	4.74	87.6
	無効器を指数	日本語	181	191	215	190	1.75	2.1	2.01	1.77
	祝春雄口	株配高 (Numin)	9352	95396	9370	9319	Į.	Į.	,	1
2018.07.21	14部青嶺处值	おき	17.9	163	18.9	17.7	561.0	0.174	0,209.	0.192
	口班泰登	和记录 (Nath)	10770	66901	11060	10843	1	J	1	100
	売輸刊差	除尘器净化效率 (%)	220	194	183	199	0.68	88.7	9.68	89.2

日本 日 日 9

#### 關衡(检)字(2018)第 083101 号

表 5-2: 无组织废气检测结果一览表

15.30m + 80	14.0000000		检测结果	(mg/m <sup>3</sup> )		製価
检测时间	检测项目	1#上风向	20下风均	30下风和	4#下风向	(mg/m³)
		0.108	0.280	0,336	0.346	
0015 02 00	1	0.114	0.300	0.336	0.306	
2018.07.20		0.117	0.340	0.331	0.262	
	Winter	0.110	0.310	0.270	0.327	
	<b>Width</b>	0.117	0.321	0.283	0.281	1.0
2010 07 21		0.119	0.311	0,300	0.326	
2018.07.21		0.121	0.340	0.311	0.344	
		0.119	0.330	0.314	0.302	

表 5-3: 噪声检测结果一览表

日期	点位	登阿噪声值 Leq[dB(A)]	夜剛噪声值 Leq[dB(A)]
	19末广界	55.1	44.6
	2//前厂料	54.9	45.6
2018.07.20	3#四厂乔	54.8	44.5
	4#北厂別	54.0	44.6
	世志广养	56.1	45,4
	2年前厂界	55.3	46.0
2018,07.21	3#80] 29-	56.0	44,8
	4#北川界	54.4	45.0
897	作用值	60	50

#### 遊街(粒)字(2018)第 083101 号

#### 气象条件参数

检测日期	气温 (气)	气压(kPa)	风迷 (m/s)	风向
	29.1	99.7	2.1	S
2018.67.20	36.2	99,8	2:0	5
	38.1	99.9	1.9	s
	34.2	100.1	2.0	S
	30.2	99:8	2.0	S
2018,07.21	34.6	99.9	2.1	5
2016,07-21	37.2	100.1	1,9	S
	32.5	100.0	2.0	S

编制人: 村/東丰

申核: 本彩、

签发: 弘祉教


日期: 24又 0231


日期: 20/8 08 3/

日期: 2/8.08-3

山东關衡控測科技有限公司 (加蓋报告专用章)

第8页共8页






#### 附图 1: 项目地理位置图



附图 2: 厂区布置示意图







## 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 拌合站项目竣工环境保护验收意见

编制单位:菏泽圆星环保科技有限公司

二0一八年十月

#### 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司

#### 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目

#### 竣工环境保护验收意见

二〇一八年九月九日,菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司在菏泽市牡丹区组织召开了菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目竣工环境保护验收会。验收工作组由菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司、环评报告编制单位山东天雅环境影响评价有限公司、验收检测单位山东圆衡检测科技有限公司等单位代表和3名专业技术专家组成(验收工作组人员名单附后)。特邀菏泽市牡丹区环境保护局及马岭岗环保所有关人员参加验收指导。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况,听取了菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东圆衡检测科技有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报,审阅并核实了相关资料。经认真讨论,形成验收意见如下:

- 一、工程建设基本情况
  - (一)建设地点、规模、主要建设内容

菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目项目位于菏泽市牡丹区马岭岗万乾集村,项目总投资890万元,主要建设内容包括主生产车间、仓库、污水处理设施等。

#### (二) 环保审批情况

山东天雅环境影响评价有限公司于 2016 年 1 月编制了《菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目项目环境影响报告表》,并于 2016 年 3 月通过菏泽市开发区县环境保护局审查批复(菏牡环报告表 [2016] 12 号)。

受菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司委托,山东圆衡检测科技有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测工作。根据中华人民共和环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环规环评函[2017]4号)及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行)的规定和要求,山东圆衡检测科技有限公司于2018年07月对本项目进行现场勘察,查阅相关技术资料,并在此基础上编制本项目竣工环境保护验收监测方案。于2018年7月20日和7月21日连续两天进行验收监测。

#### (三) 投资情况

项目总投资890万元,其中环保投资10万元。

#### (四)、验收范围

菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目。

#### 二、工程变动情况

根据现场调查,对照环评及批复,本项目未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

#### (一)废水

本项目无生产废水产生,废水主要为生活污水,污水主要来自员工食 宿用水。经化粪池处理后,用于厂区绿化,不外排。

#### (二) 废气

本项目原料卸料过程、加热过程中产生的沥青烟、苯并[a] 芘废气经集气罩(等离子净化器)收集后通过电捕+UV光氧进行处理,由15米高排气筒高空排放;烘干炉、天然气锅炉产生的废气通过15米排气筒排放;碎石料装载过程、输送过程、筛选过程、搅拌过程和烘干过程产生的粉

尘经集气罩收集后用于布袋除尘器处理后,通过 15 米排气筒排放。未收集到的废气呈无组织排放。

#### (三)噪声

拟建项目噪声源主要包括沥青混凝土拌合站、水泥稳定碎石拌合站、 铲车等设备运转时产生的噪声,通过选用低噪音设备并合理布置噪声源, 针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、消声、隔声等措施后,拟建 项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类功能区标准要求,对周围声环境质量影响较小。

#### (四)固废

固体废物:本项目产生的固体废弃物包括除尘器收尘、生活垃圾等,除尘器收尘全部回用于本项目生产,生活垃圾由环卫部门定期清理,对周围环境的影响较小。

(五)该企业设有环保管理人员。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间,企业生产负荷满足验收监测要求。

#### (一) 环保设施处理效率

1、废气处理设施

验收监测期间,布袋除尘器净化效率为89.6%-92.7%。

2. 厂界噪声治理设施

验收监测报告中没有给出噪声治理设施的降噪效果。

3. 固体废物治理设施

固废都得到了有效处置,处置率100%。

(二) 污染物达标排放情况

1、废水: 验收检测期间,废水中CODcr、BOD<sub>5</sub>、pH、SS、氨氮最高浓度分别为35mg/L、6.1mg/L、7.11、15mg/L、0.140mg/L 检测结果均满足

《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2002)表 1 中排放限值(pH6.0-9.0、BOD5≦20mg/L、氨氮≦20mg/L)。

#### 2、废气:

#### (1) 有组织废气

验收检测期间,1#除尘设备排气筒颗粒物最大浓度值为 6.2mg/m³,最大排放率为 0.1017kg/h,除尘器净化效率为 92.9%~94.4%满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37 2376-2013 )表 2 中重点控制区颗粒物排放标准;2#燃气锅炉排气筒二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度的最大值分别为 3mg/m³、42mg/m³、4.1mg/m³,最大排放率为4.50×10⁻³kg/h,6.18×10⁻²kg/h,6.27×10⁻³kg/h,均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表 2 中重点控制区标准要求。3#沥青烟处理设备排气筒沥青烟最大排放浓度值为 23.4mg/m³,最大排放率为 0.259kg/h,苯并(a)芘最大排放浓度值为 0.000147mg/m³,最大排放率为 1.60×10⁻kg/h,能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准限值。

- (2)无组织废气:无组织废气颗粒物最大浓度为 0.346mg/m³, 苯并(a) 花最大浓度为 0.074 μg/m³, 满足《大气污染物综合排放标准》
   (GB16297-1996)表 2 的要求 (颗粒物≦1.0mg/m³、苯并(a) 花≦0.08 μg/m³)。
- 3、噪声:验收监测期间,厂界昼间噪声值在54.0-56.1db(A)之间。夜间噪声值在44.5-46.0db(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求。

4、固体废物:本项目产生的固体废弃物包括除尘器收尘、生活垃圾等, 除尘器收尘全部回用于本项目生产,生活垃圾由环卫部门定期清理,对 周围环境的影响较小。

五、工程建设对环境的影响

按要求建设了相应的污染防治设施,经对废气监测达到验收执行标准,固废得到了有效处置,对环境安全。

#### 六、验收结论

该项目环保手续齐全,基本落实了环评批复中的各项环保要求,经检测污染物均能达标排放,各项验收资料齐全,基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的有关规定,在完成后续要求的前提下,同意验收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位,认真落实"后续要求"并形成书面报告备查。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式,向社会公开信息。

#### 后续要求

#### (一)建设单位

- 1、规范现场的环保设施及排气筒标识。
- 2、完善企业环境保护管理制度、自主监测计划等。
- 3、加强环保设施日常维护和管理,完善各种环保台帐、操作规程、运行记录,确保其正常运转,各项污染物稳定达标排放。
  - 4、加强沥青拌合废气的收集处理措施,建议增加电捕处理。
  - 5、建立规范的危废暂存场所。完善各项规章制度和标识。
- 6、加强水稳工段上料区的粉尘处理措施,完善厂区无组织粉尘抑尘措施。

- 7、请辖区环保所加强项目事中事后日常监督管理工作。
  - (二)验收检测和验收报告编制单位
- 1、细化并规范有关现场检测图片,污染防治设备照片,验证工况的有关记录,佐证监测工况。
- 2、 规范竣工验收监测报告文本, 补充完善建设项目工程竣工环境保护"三同时"验收登记表。

七、验收人员信息

见附件。

菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 二〇一八年九月九日

10000000000000000000000000000000000000	技术员	前泽则星环保科技有限公司	財 海 湯	验收监测报告编制单位
	手が	菏泽市牡丹区环境保护局马岭岗镇环保所 山东天雅环境影响评价有限公司	土推開	以中報告編 型単位
	本本	菏泽市社界区环境保护局	侯服君	辞
	兩級工程師	定陶区环境监察大队	金	
3/18/2	高级工程师	海泽市牡丹区环境监测站	公開伙	专业技术专家
13+8+D	向對工機制	海洋市环保局監測中心站	强硬形	
St. Mark	西科长	海泽中通工程有限公司牡丹区分公司	鲁续城	项目建设单位
	职务/职格	単 位	生名	类规

## 清泽中通工程有限公司牡丹区分公司 拌合站项目竣工环境保护验收 其他说明事项

编制单位:菏泽圆星环保科技有限公司

二0一八年十月

### 目录

<b>→:</b> §	<b>菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环保设</b> 放	包
竣工。	及调试公示截图6	8
<u>-</u> : ;	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环境保护	户
验收	整改说明6	9
三: {	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目验收报台	土
网上	公示截图7	'3
四:	菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目全国建设	殳
项目:	竣工环境保护验收信息系统登记截图7	<b>'</b> 4


一: 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环保设施竣工公示截图



### 二: 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目环境保护验收整改说明

#### 整改说明

2018年9月9日,我公司在牡丹区组织召开了菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 拌合站项目竣工环境保护验收会。验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行 情况,审阅并核实相关资料后,对我司不足之处提出了宝贵意见,我公司领导高度重视, 立即召开专题会议,分析原因并结合实际情况落实整改,现将整改情况汇报如下:











2、完善企业环境保护管理制度、自主监测计划等。





3、加强环保设施日常维护和管理,完善各种环保台帐、操作规程、运行记录,确保其正常运转,各项污染物稳定达标排放。









4、加强沥青拌合废气的收集 处理措施,建议增加电捕处 理。









5、建立规范的危废暂存场 所。完善各项规章制度和标 识。







菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司 2018年11月20日

三: 菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司拌合站项目验收报告网上公示截图